

# Mechanický lis 1 T



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

## 1. Bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné a či funguje správne.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje.
- Pri práci je potrebná opatrnosť.
- Nikdy neprekračujte povolené zaťaženie.
- Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné rukavice, ochranu hlavy, ochranu sluchu, protišmykovú obuv, atď.
- Oceľ, kov alebo iné materiály môžu pri lisovaní ľahko prasknúť. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných predmetov v okolí.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.
- Zariadenie ukotvite k zemi pomocou skrutiek a hmoždínok.
- Nepokúšajte sa pružiny stlačiť alebo natiahnuť!
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia.
- Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi.

## 2. Technické parametre

Maximálny tlak	1 T
Celková výška	435 mm
Rozsah piestu	120 mm
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	270 x 130 x 320 mm
Hmotnosť	17 kg

### 3. Zoznam dielov

Číslo dielu	Popis	Počet ks
1	Rám	1
2	Skrutka	8
3	Matica	6
4	Skrutka	1
5	Dištančný krúžok	1
6	Doska	1
7	Rúrka	1
8	Kryt	1
10	Vodiace koľajnice	1
11	Skrutka	1
12	Zabezpečenie	1
13	Skrutka	1
14	Valec	1
15	Rameno (páka)	1

### 4. Nákres

